

お取引先様 各位



東京本部

東京都江東区亀戸2-33-1 亀戸233ビル

TEL.03-3636-7021 FAX.03-3636-7020

2006年6月30日 経済産業省 「電気式浴室換気暖房機の電源電線接続部の 点検要請について」

平素は、弊社製品をご愛顧頂きまして、誠にありがとうございます。

今般、経済産業省より「電気式浴室換気乾燥暖房機の電源電線接続部の点検要請について」という発表がございました。

電気式浴室換気乾燥暖房機は、使用時に比較的大きな電流が流れるケースがあるため、工事説明書の記載内容を遵守し適切な製品設置・配線工事が行われていれば、問題はございませんが、不適切な工事により、例えば電氣的な接触不良が生じる場合などは発熱や発火に発展する危険性があります。

今回の要請は、一部の浴室換気乾燥暖房機において、電源接続の不適切工事に起因すると推定される焼損事故が発生したことを受け、当該機器製造メーカー及び、施工業者等に対し点検・改修を行うよう要請したとの内容でございます。

(メーカーには相談窓口の設置も合わせて要請)

弊社製品は、今回問題となっております電源接続方法として、①速結端子直結接続タイプ ②コードクランプ接続タイプのいずれかを採用しております。



①速結端子直結接続



②コードクランプ接続

この方式により、問題とされる「より線方式」には該当せず、弊社製品は点検対象機器から除外されております。安心してお使い頂きます様、ご案内申し上げます。

弊社では、各製品梱包に必ず工事説明書を添付し、取付設置業者様へも工事手順をご案内させて頂いておりますが、今後もさらなる注意喚起対策を検討・実践し、より一層の安全対策を講じて参る所存でございます。

今後とも、よろしくお取計いの程お願い申し上げます。